
# **EntryRAE** 简明操作说明



同时按下[MODE]和[N/-]键三秒钟

关闭氮气钢瓶.

#### 开机方法

#### 按[MODE]键五秒然后放开



888888

888888

888?

ALARM 🖾

CO ppe | H.S ppe

20

235

100

EntryRAE 软件版本

显示全

部字符

依次显示

HIGH.

LOW

TWA,

STEL

限值

1229 16070Y

以24小时形式 和"日日月月 年年"形式显示

**GRFE** Error

如图显示, 说明之前没有 时间设置, 按键应答

●需要清新空气校正:

FrESh 8 ... CAL?

每次使用前先进行 清新空气校正, 清新空气校正时应 将仪器放在干净的 室内空气中;

54321

按"Y"键开始校正;

CRL UPdREn9

本显示说明校正数据 以更新, 仪器预热 结束, 进入检测模式

#### 关机方法

按[MODE]键并保持5秒

54321

仪器显示5秒倒计时

lin ıt OFF

出现该显示, 松开 😃 键

## 仪器的校正方法

### 第一步

仪器将显示 "EnterPassword=" 输入密码0000 如果密码数值不为零,用[Y/+]或[N/-]键增加或减少数值。然后用短促 动右移进行下一输入。直到所有输入正确 (按下[MODE]键1秒) 仪器显示 "Calibrate Monitor?" (按下[Y/+] "FreshAir Calibration?... 显示"Zero...in Progress"然后是顺序出现的传感器名称以及调零信息"Zeroed"(已调零)。氧气传感器的读数应当是20.9%, 其它传感器的读数应当是零或一个非常小的数。大约30秒以 后, 仪器显示 "Zero Cal Done, Turn off Gas" (零点校正结束, 按下[Y/+]

开始零点校正。 仪器

(按[MODE] )

确认。闪

仪器进入下一个子菜单 "Multiple Sensor Calibration?"

仪器校正零点

第二步

标准气体的校正

仪器显示所有预先选定的传感器名称和OK?(按下[Y/+])接受并开始校正,否则,按下[N/-])改变传感器。打开气瓶,仪器显示"Supply Mixed Gas"(使用混合气体 ),并等待气体到达传感器,当气体到达传器后,显示"Calibration in progress....60"(正在校正60)...。 其中的倒计数表明距校正结束的时间。当计数为零,仪器显示每一个传感器的名 称,并显示 "cal'ed"(校正结束)以及每一个传感器的校正值。注意:读数应当特别接近设定的标准气体值,在大约30秒暂停后,显示出 "Span Cal Done! Turn Off Gas"(校正完 成,关闭气瓶)。

(按下[Y/+]) (按[MODE] 仪器显示 "Single Sensor Calibration?" (是否进行单个传感器校正?)。 仪器显示所有已经安装在仪器上的传感器名称, 移动光标 <del>(按下[Y/+]</del>)用户可以使用纯氦气瓶作为氧校准气0%,连接氮气钢瓶且打开阀门,当仪器出现"0%oxygen?"(是0%氧气吗?)时, 至氧气传感器上, 校正完成后,显

O2 cal'ed

reading=0ppm

氧气零点的校正

第三步

仪器设置子菜单	中英文对照
Change Operation Mode?	是否改变操作模式?
Change Site ID?	是否改变现场号?
Change User ID?	是否改变用户号码?
Change Alarm Mode?	是否改变警报模式?
Change User Mode?	是否改变用户模式?
Change Date?	是否改变日期?
Change Time?	是否改变时间?
Change Lamp?	是否改变灯的种类?
Change Unit?	是否改变数据单位?
Change Pump speed?	是否改变泵速?
Change External Output?	是否改变外部输出?
Change DAC Range?	是否改变DAC范围?

EntryRAE PID H <sub>2</sub> S O <sub>2</sub>
CO

校正中的子菜单	单 中英文对照
Fresh Air Calibration?	是否进行清洁空气校正?
Multiple Sensor Calibration	n? 是否进行多传感器校正?
Single sensor Calibration?	是否进行单个传感器校正?
Modify Span Gas Value?	是否改变标准气体浓度值?
Change LEL Span Gas?	是否改变LEL标准气体浓度值?

数据采集子菜单	中英文对照
View Data?	浏览数据?
Clear Data?	清除所有数据?
Change Datalog Period?	改变数据采集间隔?
Select Average Type?	选择平均类型?

Alarm Limit Sub-Menu	警报限值子菜单
Change High Alarm limit?	改变高限警报值?
Change Low Alarm limit?	改变低限警报值?
Change STEL Alarm limit?	改变STEL限警报值?
Change Average Alarm limit?	改变平均值警报值?



气体校正的连接图







- 显示屏
   操作/编程键
   充电状态灯
   报警灯
   气体入口
   蜂鸣器
   气体进入外过滤器
   充电接口
   电源线
   RS-232接口